



SANITARNA TRAJNOELASTIČNA BRTEČA MASA S ODLIČNIM PRIJANJANJEM NA VEĆINU SILIKATNIH MATERIJALA (ALUMINIJ, KERAMIKA, STAKLO, GLAZIRANE POVRŠINE, PROFILIRANO (KOPELIT) STAKLO, KLINKER I PORCULAN).

OSOBINE

- Zbog posebnog dodatka sprječava nastanak plijesni na silikonu.
- U okomitim fugama ne klizi.
- Odlično prijanja na aluminij, keramiku, staklo, glazirane površine, profilirano (kopelit) staklo, klinker i porculan.
- Dobra mehanička svojstva.
- Otporna na atmosferske utjecaje, UV zračenje i starenje.
- Otporna na širok spektar kemikalija.
- Ne preporuča se za brtvljenje pocinčanog lima.
- Pri stvrdnjivanju oslobađa se octena kiselina.
- Široka paleta boja (pogledaj kartu boja).

TESTOVI I CERTIFIKATI

EN 15651-1,3

CE

PODRUČJE PRIMJENE

- Brtvljenje fuga u prostorijama u kojima može doći do nastanka plijesni (kupaonice i podrumi).
- Brtvljenje silikatnih materijala i manje opterećenih fuga.
- Ugradnja profiliranog (kopelit) stakla.

TEHNIČKI PODATCI

Svježa masa

Osnova

Mehanizam stvrdnjivanja

Izgled

Specifična težina

Vrijeme stvaranja pokorice

Vrijeme stvrdnjivanja

Otpornost na tečenje

Temperatura nanošenja

octeno kiseli silikon

pomoću vlage iz zraka

pasta

940 ± 10 kg/m³

20 min

3 mm/dan

0 mm

od +5 °C do +40 °C

Stvrdnuta masa

Tvrdoća Shore A

Vlačna čvrstoća

Modul E 100 %

ISO 868

ISO 8339

ISO 8339

10-20

0,3-0,5 MPa

< 0,4 MPa

Rastezanje pri prekidu	ISO 8339	150-250 %
Vlačna čvrstoća	ISO 37	> 1,2 MPa
Rastezanje pri prekidu	ISO 37	> 350 %
Promjena volumena	ISO 10563	> 10 %
Temperaturna postojanost		od -40 °C do +150 °C

UPUTA ZA UPORABU:

Prije uporabe preporučamo uraditi test prijanjanja brtveće mase na podlogu.

Priprema površine:

Površina fuge mora biti suha, čvrsta, čista, bez prašine i masnoća. Odstranimo sve labave i loše vezane dijelove.

Priprema fuge i doze:

- Ukoliko želimo da fuge lijepo izgledaju, trebamo oblijepiti njihove rubove samoljepljivom trakom.
- Dozu s gornje strane pored navoja odsiječemo, navijemo dozator koji s obzirom na širinu fuge koso isiječemo i stavimo u pištolj. Pri prekidu rada, odnosno pri zamjeni doza olabavimo ručicu na ručnom pištolju i povučemo okidač unatrag.
- Brtveću masu nanosimo što je ravnomjernije moguće.
- Na kraju alatom za zaglađivanje, preciznije TKK SEAL smoothing tool zidarskom žlicom, ili prstom koji smo umočili u sredstvo za zaglađivanje TKK SEAL smoothing agent, poravnamo brtveću masu prije nego se stvori pokorica. Veoma je važno brtveću masu dobro pritisnuti na površinu koju brtvimo.
- Odmah uklanjamo samoljepljivu traku, prije nego što se brtveća masa počne stvrdnjivati.
- Dodatak protiv plijesni spere se vodom. Fungicidni učinak produžavamo tako što fuge svaki put osušimo i provjetravamo prostoriju.
- Svježu masu i alate čistimo TKK CLEAN PROTECT tool cleaner sredstvom za čišćenje, a stvrdnutu masu najprije uklonimo mehaničkim putem, a zatim sredstvom za čišćenje stvrdnutog silikona – TKK CLEAN PROTECT silicone remover ili TKK CLEAN PROTECT universal cleaner.

Dubina fuge (mm)	Širina fuge (mm)				
	4	6	8	10	12
6		7,2	5,4	4,3	3,7
8			4,1	3,2	2,7
10				2,6	2,2
12					1,8

Tablica prikazuje koliko linearnih metara fuge možemo popuniti jednom kartušom od 260 ml s obzirom na širinu i dubinu nanosa brtveće mase.

PAKIRANJE

- Kartuša 260 ml.
- Bačva 200 l.
- Crijevo 600 ml, 400 ml, 300 ml.
- Po dogovoru moguća su i druga pakiranja.

SKLADIŠTENJE

12 mjeseci u suhom i hladnom mjestu na 25 °C, u originalnoj zatvorenoj ambalaži.

ZDRAVLJE, SIGURNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE

Dodatne informacije o sigurnosti, upute za sigurno rukovanje i osobnoj zaštitnoj opremi, kao i informacije o odlaganju, nalaze se u sigurnosnom listu. Sigurnosni list može se dobiti na zahtjev. Primjerak možete dobiti i kod svojega prodajnog zastupnika TKK.

POZOR

Upute su dane na temelju naših ispitivanja i iskustava, međutim, zbog specifičnih uvjeta i načina rada preporučamo izvedbu testiranja za svaki slučaj uporabe.

TKK TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com